



Bericht für den Gast



PK Parkhotel Kurhaus

PK Parkhotel Kurhaus

Anschrift

Kurhausstrasse 28
55543 Bad Kreuznach

Kontaktdaten

Tel.: 0671 / 8020
E-Mail: reservation.parkhotel@pkhotels.eu
Web: www.pkhotel.eu



Prüfergebnis

Das **PK Parkhotel Kurhaus** wurde am 13.12.2016 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Barrierefreiheit geprüft“

teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **August 2017 bis Juli 2020** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

Rollstuhlfahrer

Menschen mit Hörbehinderung

Gehörlose Menschen

Menschen mit Sehbehinderung

Blinde Menschen

Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebes.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema **„Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal“** teilgenommen.

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung **„Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung“**. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Unter **„Beschreibung des Betriebes“** finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.

Im **separaten Dokument „Detailinformationen“** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.

Überblick über das Prüfergebnis


 					Bemerkungen
Teilergebnisse:					
Eingang, stufenloser Nebeneingang	✓	✓	✓	✓	Karussell- oder Rotationstür vorhanden
Rezeption mit Empfang	✓	-	-	-	
Aufzug	✓	✓	-	-	Türbreite 80 cm
Zimmer 117 mit Sanitärraum	✓	-	-	-	u.a. im Sanitärraum links neben dem WC 60 cm x 56 cm, rechts 90 cm x 56 cm, Oberkante Duschwanne 5 cm
Zimmer 217 mit Sanitärraum	✓	-	-	-	u.a. Türschwelle 3 cm, , im Sanitärraum links neben dem WC 60 cm x 56 cm, rechts 150 cm x 56 cm
Speiseraum	✓	✓	✓	✓	
Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung	✓	-	-	-	u.a. Bewegungsflächen links neben dem WC 87 cm x 53 cm, rechts 86 cm x 53 cm

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis

Erläuterung der Piktogramme



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Rollstuhlfahrer

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-für-alle.de.

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es sind im öffentlichen Parkraum Parkplätze vorhanden.
- Über einen ebenerdigen Nebeneingang erfolgt der Zugang zum Hotel schwellen- und stufenlos.
- Die Tür zum Empfangsbereich wird ohne eigenen Kraftaufwand geöffnet. Es ist eine Karussell- oder Rotationstür vorhanden.
- Die Rezeption ist 117 cm hoch. Es gibt eine andere Kommunikationsmöglichkeiten im Sitzen.
- Die Türen und Durchgänge sind mindestens 90 cm breit (Ausnahme Aufzugstür mit 80 cm).
- Alle öffentlichen Wege im Hotel haben eine Mindestbreite von 150 cm.
- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Räume sind ebenerdig oder per Aufzug erreichbar.
- Die Größe der Aufzugskabine beträgt 110 cm x 140 cm. Die Bedienelemente sind nicht auf einem horizontalen Bedientableau angeordnet (Höhe der Befehlsgeber 120 cm bis 150 cm).
- Im Speiseraum sind unterfahrbare Tische vorhanden.

Zimmer 117 mit Sanitärraum im 1. Obergeschoss (Doppelzimmer)

- Die Bewegungsflächen im Schlafbereich betragen vor wesentlichen immobilien Einrichtungsgegenständen 120 cm x 120 cm, links neben dem Bett 120 cm x 170 cm, rechts 130 cm x 170 cm.
- Das Bett ist unterfahrbar.
- Ein Pflegebett kann nicht zur Verfügung gestellt werden.



- Die Bewegungsflächen im Sanitärraum betragen:
 - vor dem WC und dem Waschbecken mindestens 120 cm x 120 cm,
 - links neben dem WC 60 cm x 56 cm, rechts 90 cm x 56 cm.
- Beidseitig sind hochklappbare Haltegriffe am WC vorhanden.
- Die Höhe der Duschwanne zum angrenzenden Bodenbereich beträgt 5 cm. Die Duschfläche ist 80 cm x 170 cm groß. Ein Duschstuhl ist vorhanden, Haltegriffe nicht.
- Das Waschbecken ist nicht unterfahrbar, jedoch der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.

Zimmer 217 mit Sanitärraum im 2. Obergeschoss (Doppelzimmer)

- Die Bewegungsflächen im Schlafbereich betragen vor wesentlichen immobilen Einrichtungsgegenständen 120 cm x 120 cm, links neben dem Bett 120 cm x 170 cm, rechts 130 cm x 170 cm.
- Das Bett ist unterfahrbar.
- Ein Pflegebett kann nicht zur Verfügung gestellt werden.
- Die Bewegungsflächen im Sanitärraum sind:
 - vor dem WC und dem Waschbecken 120 cm x 120 cm,
 - links neben dem WC 60 cm x 56 cm, rechts 150 cm x 56 cm.
- Beidseitig vom WC sind hochklappbare Haltegriffe vorhanden.
- Die ebenerdige Duschfläche ist 150 cm x 170 cm groß. Ein Duschstuhl ist vorhanden, Haltegriffe nicht.
- Das Waschbecken ist nicht unterfahrbar, der Spiegel im Stehen und Sitzen jedoch einsehbar.

Öffentliches WC

- Die WC-Tür öffnet nach innen.
- Bewegungsflächen sind:
 - vor dem WC 130 cm x 150 cm,
 - vor dem Waschbecken 140 cm x 140 cm,
 - links neben dem WC 87 cm x 53 cm, rechts 86 cm x 53 cm.
- Beidseitig vom WC sind hochklappbare Haltegriffe vorhanden.



- Das Waschbecken ist eingeschränkt unterfahrbar, der Spiegel im Stehen und Sitzen jedoch einsehbar.

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es gibt keinen optisch wahrnehmbaren Alarm im Gebäude.
- Es gibt keine induktive Höranlage an der Rezeption.
- Im Restaurant gibt es Bereiche mit geringen Umgebungsgeräuschen sowie Tische, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld einschränken. Die elektroakustische Beschallung ist abschaltbar/regelbar.
- Im Aufzug wird ein abgehender Notruf akustisch, nicht optisch bestätigt.
- In den erhobenen Zimmern sind Fernseher mit Videotext vorhanden.
- Es ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.
- Es steht ein kostenloser WLAN – Zugang zur Verfügung.
- Das Anklopfen an der Zimmertür sowie das Klingeln des Telefons werden nicht durch ein Blinksignal angezeigt.

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.



- Assistenzhunde dürfen mitgebracht werden.
- Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich gestaltet, jedoch nicht durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.
- Der Zugang zum Hotel erfolgt über eine kontrastreiche Treppe mit 16 Stufen und beidseitigen Handläufen. Alternativ ist ein ebenerdiger Nebeneingang verfügbar.
- Es ist im Eingangsbereich eine Karussell- oder Rotationstür vorhanden.
- Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.
- Im Aufzug (zu den Zimmern) wird die Halteposition nicht durch Sprache angesagt. Beschilderungen sind nicht in Brailleschrift vorhanden. Die Bedienelemente sind taktil erfassbar. Ein abgehender Notruf wird akustisch bestätigt. Alternativ sind Treppen vorhanden.
- Räume und Flure sind hell ausgeleuchtet.
- Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg / Raum ragende Gegenstände, vorhanden.
- Es gibt kein durchgängiges Leitsystem mit Bodenindikatoren.
- Die Speisekarte des Restaurants ist schnörkellos und kontrastreich gestaltet.

Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Name und Logo des Betriebes sind von außen klar erkennbar.
- Visitenkarten/Prospekte mit Anschrift und Telefonnummer des Gastgebers liegen im Zimmer sichtbar aus.
- Die Ziele der Wege sind in Sichtweite oder es gibt unterbrechungsfreie Wegeleitsysteme.
- Es ist keine Speisekarte mit Bildern vorhanden.
- Es gibt keine Informationen in leichter Sprache. Informationen sind nicht mit Piktogrammen oder Bildern dargestellt.
- Es ist kein farbliches oder bildhaftes Leitsystem vorhanden.